



# SOALA

SOLUCIONES AÉREAS DE LA LAGUNA

## ASAMBLEA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD AEREA

En Gómez Palacio, a los 19 días del mes de Julio del 2018, siendo las 11:00 hrs. Presentes:

- ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA (PRESIDENTE)
- LIC. ALBERTO ROMERO FRAUSTO (SECRETARIO)
- CAP. HECTOR DANIEL DE BUSK (1er. VOCAL)
- GUADALUPE OLVERA WILLES (2do. VOCAL)

Invitados:

### ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Memoria de actividades del periodo desde del 20 de Abril de 2018 hasta la fecha.
3. Plan de actuaciones y presupuesto para el periodo Julio 2018 – Octubre 2018.
4. Cambios de miembros del Comité. (Siempre y cuando aplique)
5. Acuerdos

### 1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR.

### 2. MEMORIA DE ACTIVIDADES Abril-18 – Julio 2018

- Se tuvo la Inspección a la Fase II del SMS del 16 al 18 de mayo de 2018 por parte de la DGAC.
- Se generó nuevamente la revisión 2 del MSMS junio 2018

### 3. PLAN DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO PARA EL PERIODO Abril-Julio 2018.

- Esperar los resultados de la revisión del Manual SMS Rev. 02 junio 2018
- Subsanan los hallazgos de la inspección fase II.

### 4. ELECCIONES DE MIEMBROS DEL COMITÉ. (SIEMPRE Y CUANDO HAYA CAMBIOS)

- El comité se integra de esta fecha en adelante por:
  - ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA (PRESIDENTE)
  - LIC. ALBERTO ROMERO FRAUSTO (SECRETARIO)
  - CAP. HECTOR DANIEL DE BUSK (1ER VOCAL)
  - GUADALUPE OLVERA WILLES (2DO VOCAL)

### 5. Acuerdos

*Daniel De Busk M*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

| # | Asunto / Acuerdo  | Área | Resp. | Fecha compromiso | Estatus/   |
|---|---|------|-------|------------------|------------|
| 1 | Se debe desarrollar de manera clara un procedimiento de investigación de incidentes accidentes, para lo cual se han agregado una serie de campos en las aplicaciones "Incidente/Accidente" que incluyen detalle de la causa raíz, peligros relacionados, acciones inmediatas, así como acciones para evitar reincidencia. | SG   | GOW   | 22/08/2018       | En Proceso |
| 2 | Se debe verificar que se entienda bien el significado de cada campo, así como la forma correcta de llenarlo cuando se presente la necesidad de documentar un incidente/accidente. Por lo cual se programará una capacitación al respecto.   | SG   | GOW   | 22/08/2018       | En Proceso |
| 3 | Se debe observar la coincidencia de la severidad y la probabilidad que existe antes y después de las medidas de mitigación, ya que no puede aumentar ninguna de las anteriores y la única que podría disminuir en todo caso sería la severidad.   | SG   | GOW   | 22/08/2018       | En Proceso |
| 4 | Se debe evitar confundir peligro con consecuencia, por lo cual se programará una capacitación al respecto. Así mismo se alimentarán las aplicaciones con términos más acordes y no factibles de modificación para evitar errores.   | SG   | GOW   | 22/08/2018       | En Proceso |
| 5 |   |      |       |                  |            |
| 6 |   |      |       |                  |            |



**FIRMAS**



PRESIDENTE

ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA



SECRETARIO

LIC. ALBERTO ROMERO FRAUSTO